

ATTESTATION DE CONFORMITE RoHs
RoHs CERTIFICATE OF COMPLIANCE

La directive européenne 2002/95/CE - dite RoHs1 – abrogée par la directive, 2011/65/UE - dite RoHs2 – du 8 juin 2011, vise à limiter l'utilisation de dix substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

The European directive 2002/95/EC - known as RoHs1 - repealed by directive 2011/65/EU - known as RoHs2 - of June 8th, 2011, aims to limit the use of ten hazardous substances in electrical and electronic equipments.

Les matériaux interdits ainsi que les valeurs maximales de concentration dans le « matériel homogène » sont les suivants :

The prohibited materials as well as the maximum concentration values in the "homogeneous material" are as follow:

Plomb (Pb) : 0.1%	Chrome hexavalent (Cr6 +) : 0.1%	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) : 0.1%
Mercure (Hg) : 0.1%	Biphényles polybromés (PBB) : 0.1%	Butyl benzyl phthalate (BBP) : 0.1%
Cadmium (Cd) : 0.01%	Éther diphenylique polybromé (PBDE) : 0.1%	Dibutyl phthalate (DBP) : 0.1%
		Diisobutyl phthalate (DIBP) : 0.1%

Sur la base des informations communiquées par nos fournisseurs, nous, Exertis Azenn, confirmons que la composition des produits suivants est bien conforme aux directives RoHs.

Based on the information provided by our suppliers, we, Exertis Azenn, confirm that the composition of the following products complies with the RoHs directives.

Produit : Cordon RJ45 S/FTP Cat6 LSZH Ekivalan

Product: LSOH Cat6 S/FTP RJ45 Patchcord

Référence :

Part Number:

RJ6SF2SB050	RJ6SF2SG200	RJ6SF2SN1000	RJ6SF2SO700	RJ6SF2SV2000
RJ6SF2SB100	RJ6SF2SG2000	RJ6SF2SN150	RJ6SF2SR050	RJ6SF2SV300
RJ6SF2SB1000	RJ6SF2SG300	RJ6SF2SN1500	RJ6SF2SR100	RJ6SF2SV500
RJ6SF2SB150	RJ6SF2SG500	RJ6SF2SN200	RJ6SF2SR1000	RJ6SF2SV700
RJ6SF2SB1500	RJ6SF2SG700	RJ6SF2SN2000	RJ6SF2SR150	RJ6SF2SW050
RJ6SF2SB200	RJ6SF2SJ050	RJ6SF2SN300	RJ6SF2SR1500	RJ6SF2SW 100
RJ6SF2SB2000	RJ6SF2SJ100	RJ6SF2SN500	RJ6SF2SR200	RJ6SF2SW1000
RJ6SF2SB300	RJ6SF2SJ1000	RJ6SF2SN700	RJ6SF2SR2000	RJ6SF2SW 150
RJ6SF2SB500	RJ6SF2SJ150	RJ6SF2SO050	RJ6SF2SR300	RJ6SF2SW 1500
RJ6SF2SB700	RJ6SF2SJ1500	RJ6SF2SO100	RJ6SF2SR500	RJ6SF2SW 200
RJ6SF2SG015	RJ6SF2SJ200	RJ6SF2SO1000	RJ6SF2SR700	RJ6SF2SW2000
RJ6SF2SG030	RJ6SF2SJ2000	RJ6SF2SO150	RJ6SF2SV050	RJ6SF2SW300
RJ6SF2SG050	RJ6SF2SJ300	RJ6SF2SO1500	RJ6SF2SV100	RJ6SF2SW500
RJ6SF2SG100	RJ6SF2SJ500	RJ6SF2SO200	RJ6SF2SV1000	
RJ6SF2SG1000	RJ6SF2SJ700	RJ6SF2SO2000	RJ6SF2SV150	
RJ6SF2SG150	RJ6SF2SN050	RJ6SF2SO300	RJ6SF2SV1500	

Fait à Les Ulis, le 17/08/2023

Michel DLEPCCO
Directeur CSE

